

**АКТ**  
**обследования антитеррористической защищенности**  
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад № 317»

«03 » июня 2016г.

город Пермь

Межведомственная комиссия (рабочая группа) в составе:

1. Ст. Инспектор ОДН ОП №4 УМВД России по г. Перми майор полиции Коскова И.Ю.

и представитель администрации объекта:

Зам. заведующего по АХЧ МАДОУ «Детский сад №317» Сайдаков Д.А.

провели обследование антитеррористической защищенности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 317» расположенного по адресу 614077 г.Пермь Бульвар Гагарина 79а корпус № 3

**1. Общая характеристика объекта**

Здание 2-х этажное кирпичное, фундамент сборные железобетонные блоки Подвал-1, закрывается на навесной замок. Имеется чердак (2 выхода, закрываются на навесные замки). Вход в здание детского сада -1 центральный, 6 запасных закрываются на замок, ключи хранятся на щите у пищеблока \_год постройки 1967. Площадь здания 898 кв.м. протяженность по периметру 240 метров. Здание детского сада расположено в жилом квартале среди 5-этажных панельных и кирпичных домов. На расстоянии 30 метров проходит улица Бульвар Гагарина со средней интенсивностью автомобильного движения. форма собственности муниципальная.

**2. Организация охраны объекта**

2.1 Физическая охрана дежурный администратор с 07 до 19.00, вахтер с 09.00 до 17.00 часов, на главном входе домофон. В ночное время здание находится под охранной сигнализацией ООО «Альфа-штурм».

2.2 Контроль за несением службы \_проведение инструктажей 2 раза в год (декабрь-май) и по необходимости проводит заведующая, зам. зав. По ВМР под роспись. В течении дня с 07.00 до 19.00 контроль осуществляет дежурный администратор по должностной инструкции под роспись

2.3 Документация- Журнал инструктажей, договор с ООО «Альфа-штурм», должностная инструкция имеется (специальная папка), алгоритм действий при возникновении ЧС телефоны экстренных служб, журнал учета посетителей

2.4. Пропускной режим

главный вход - домофон, вход в группы через основной домофон.

2.5 Персонал учебные эвакуации проводятся два раза в год по плану гражданской защиты, удовлетворительное умение действовать в различных ситуациях, знание функциональных обязанностей

**3. Инженерно-техническая укрепленность объекта**

3.1 Инженерные средства охраны

Территория огорожена металлическим забором, высотой 2м, протяженностью 841 м. подъездные пути – ворота 1шт, калитка 1 шт, Ворота закрываются на замок, на калитке домофон со звонком.

3.2 Технические средства охраны

КТС радиобрелок 2 шт. ООО «Альфа-штурм», у вахтера (дежурного администратора) Домофон-2шт, на калитке 1шт, 1шт - главный вход, трубка на вахте. всего 9 трубок.

### 3.3 Системы видеонаблюдения

Имеется по всему периметру, монитор находится в кабинете зам. зав. по ВМР на первом этаже здания. Всего 4 камеры наружного наблюдения. Хранится запись 30 дней, ночной режим имеется.

### 3.4 Освещение

имеется, по всему периметру, исправное

## 4. Организационные мероприятия

4.1 Паспорт антитеррористической защищенности объекта имеется согласован с начальником РОО, ОП № 4 25.01.2016 г.

4.2 Взаимодействие с правоохранительными органами, органами безопасности и подразделениями по ликвидации последствий стихийных бедствий и гражданской обороны совместные планы с МЧС ОВД по гражданской обороне на 2016год.

4.3 Система подготовки сотрудников охраны и персонала к действиям в чрезвычайных ситуациях

Тренировочные эвакуации 6 раз в год. (2-ПБ, 2- антитеррор, 2-неизвестный газ)

4.5. Система оповещения персонала

громкая связь –речевое оповещение

4.5 Наличие плана эвакуации на объект имеется на каждом этаже

4.6 Обеспеченность сотрудников охраны средствами ограждения подозрительных предметов (щиты, ленты и т.п.) - лента-50 метров

## 5. Результаты проверки действий персонала удовлетворительные знания персонала по реагирование на типовые вводные и по действиям при обнаружении подозрительных предметов

Удовлетворительное знание персоналом алгоритма действий при ЧС.

6. Результаты устранения недостатков, выявленных предыдущим обследованием нет  
Установлена КТС

### Выводы по результатам обследования объекта:

Недостатков не выявлено

### Рекомендации по устранению выявленных недостатков:

нет

О проделанной работе по устранению недостатков до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. сообщить в

название организации, адрес

Комиссия (рабочая группа):

1. Ст. инспектор ОДН ОП №4 УМВД России по г. Перми

 Коскова Л.В.

Представитель объекта:



Сайдаков Д.А.

Ознакомлен:

Руководитель предприятия \_\_\_\_\_

